

仕様変更のお知らせ

2022年6月7日

モデル名 (サイズ)	車種記号	変更箇所	変更前	変更後	変更時期※	理由
FARNA DISC 105 (500)	KB-20-013	左右クランク	FC-R7000-L 172.5MM, 50-34T	FC-RS510 170MM, 50-34T	11月生産分以降	生産工場への部品供給終了のため
FARNA DISC 105 (465)	KB-20-013	左右クランク	FC-R7000-L 170MM, 50-34T	FC-RS510 170MM, 50-34T	10月生産分以降	
FARNA DISC 105 (430)	KB-20-013	左右クランク	FC-R7000-L 165MM, 50-34T	FC-RS510 165MM, 50-34T	10月生産分以降	
FARNA DISC 105 (395)	KB-20-013	左右クランク	FC-R7000-L 160MM, 50-34T	FC-RS510 165MM, 50-34T	10月生産分以降	
FARNA 105 (500)	KB-20-016	左右クランク	FC-R7000-L 172.5MM, 50-34T	FC-RS510 170MM, 50-34T	11月生産分以降	
FARNA 105 (465)	KB-20-016	左右クランク	FC-R7000-L 170MM, 50-34T	FC-RS510 170MM, 50-34T	11月生産分以降	
FARNA 105 (430)	KB-20-016	左右クランク	FC-R7000-L 165MM, 50-34T	FC-RS510 165MM, 50-34T	8月生産分以降	
FARNA 105 (395)	KB-20-016	左右クランク	FC-R7000-L 160MM, 50-34T	FC-RS510 165MM, 50-34T	順次変更	

※変更時期は目安となります。今後の生産状況によりさらなる変更が生じる場合があります。

KhodaaBloom